

Mainz, □ Münsterplatz, 18.12.2018



Ein Linienbus befährt den Münsterplatz aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Schillerstraße. Zeitgleich kommt dem Bus eine Straßenbahn aus Richtung Schillerstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße entgegen.

Beide Fahrzeuge halten aufgrund des geringen Platzes zwischen den entgegenkommenden Fahrzeugen zunächst kurzzeitig an.

Dann fährt die Straßenbahn wieder an und streift mit der vorderen linken Seite die linke Fahrzeugseite des Busses.

Es kracht und es entstehen jeweils Schäden in den linken Fahrzeugbereichen. An dem Bus zersplittern darüberhinaus zwei Fensterscheiben, wodurch zwei Fahrzeuginsassen verletzt wurden.

Die Unfallstelle im dichten Abendverkehr mußte für ca.30 zur Unfallaufnahme gesperrt werden.