



Gegen 20:50 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz über den Notruf in Kenntnis gesetzt, daß auf einem Motorschiff in Höhe des Winterhafens ein Unfall passiert sei, bei dem Personen eingeklemmt seien.

Bei einem Arbeitsvorgang zwischen zwei Motorschiffen, kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Abklappen eines Ladekrans, bei dem ein Matrose in den Laderaum stürzte und der Kranführer unter dem Kran eingeklemmt wurde.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der zweite Matrose mit einem zweiten Lastkran den defekten Kran anheben, sodaß der Kranführer nicht mehr eingeklemmt war.

Durch ein Boot der Wasserschutzpolizei konnten die ersten Feuerwehrkräfte an Bord gebracht werden und leisteten dort erste Hilfe. Mit den zeitgleich allarmierten Booten der Feuerwehr Mainz und Wiesbaden konnte dann auch der Rettungsdienst und ein Notarzt an Bord gebracht werden.

Durch den Rettungsdienst und den Notarzt wurden die beiden Verunfallten stabilisiert und transportfähig gemacht und sodann durch ein Polizeiboot an Land gebracht und von dort in das Wiesbadener HSK und die Uniklinik transportiert.

(Michael Engelhardt)